Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:05

Link do produktu: https://www.4techtools.pl/tysweld-t71gs-drut-samooslonowy-0-8mm-1kg-bez-gazu-p-18609.html



Tysweld T71GS Drut Samoosłonowy 0,8mm 1kg bez gazu

Cena brutto	**30,00 zł**
Cena netto	**24,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**36537219**
Kod producenta	**T71GS.018_13279727524**
Kod EAN	**5902553767391**
Producent	**Tysweld**

Opis produktu

T71GS TYSWELD – drut rdzeniowy samoosłonowy 0,8mm - 1kg

Drut samoosłonowy Tysweld to bardzo dobry jakościowo drut produkcji Polskiej. Rygorystyczna kontrola na każdym etapie produkcji sprawia, że daje bardzo dobre rezultaty nawet przy użyciu najtańszych spawarek półautomatycznych. To wygodny, prosty sposób na spawanie bez konieczności używania ciężkich i nieporęcznych butli z gazem osłonowym.

- Drut rdzeniowy samoosłonowy do spawania elementów stalowych o małej grubości bez użycia gazu osłonowego.
- Znajduje zastosowanie w budownictwie, produkcji zbiorników, sprzętu rolniczego,
- używany zarówno przy produkcji jak i naprawie urządzeń.
- **Typ wypełnienia:** specjalny
- **Gaz ochronny (EN ISO 14175):** Nie jest potrzebny - Drut samoosłonowy
- **Prąd spawania:** 75-85%

Spawanie drutem samoosłonowym to najwygodniejsza forma jakościowego spawania! Do uzyskania równej spoiny potrzebujesz jedynie gniazdka elektrycznego do podpięcia spawarki - bez potrzeby noszenia nieporęcznych butli, przewodów gazowych i używania reduktorów, manometrów i reszty osprzętu.

To sprawia, że drut Tysweld idealnie sprawdza się tam, gdzie spawarka pracuje podpięta do generatora prądu, choć równie dobrze sprawdzi się w domowym warsztacie.

Dane techniczne:

- Średnica drutu: 0,8 mm
- Prąd spawania: 40-100 A
- Napięcie spawania: 12-16 V
- **Gaz ochronny: nie**
- Waga szpulki: 1 kg
- Średnica całkowita szpuli: 100 mm
- Średnica otworu do mocowania szpuli: 17 mm
- Średnica otworu do mocowania szpuli po wyłamaniu skrzydełek: 36 mm

Uwaga! Druty samoosłonowe wytwarzają dużo lotnych związków chemicznych w trakcie spawania. Zalecane jest użycie na świeżym powietrzu lub korzystanie z masek ochronnych.